SUTTON INCENDIE / FICHE REPÈRE

# 4 GAZ

## Le chiffre seul ne suffit pas.

**MSA ALTAIR 4XR : alarmes d'usine, notice § 6.1.**
Réglages de référence, à confirmer sur l'appareil avant utilisation.

### $O_2$ — % vol.

**OXYGÈNE**

Référence MSA en air frais : **20,8 %**.

**BASSE : 19,5 % | HAUTE : 23,0 %**

### CO — ppm

**MONOXYDE DE CARBONE**

25 ppm = 25 parties par million d'air.

**BASSE : 25 ppm | HAUTE : 100 ppm**

### $H_2S$ — ppm

**SULFURE D'HYDROGÈNE - STANDARD**

5 ppm = 5 parties par million d'air.

**BASSE : 10 ppm | HAUTE : 15 ppm**

### LIE / LEL — % LIE

**GAZ COMBUSTIBLES**

10 % LIE ≠ 10 % de gaz dans l'air.

**BASSE : 10 % LIE | HAUTE : 20 % LIE**



ILLUSTRATION DU DÉTECTEUR

### CO : EFFETS POSSIBLES

Repères d'exposition, pas des délais sûrs.

**100 ppm · environ 2 h**

Maux de tête et étourdissements possibles.

**200 ppm · environ 2 à 3 h**

Maux de tête, étourdissements et fatigue possibles.

**1 200 ppm · DIVS**

Danger immédiat pour la vie ou la santé. Ce n'est pas un seuil de décès.

Les effets varient selon la durée, l'effort et la personne. **Un danger peut exister à des niveaux plus bas, sans symptômes.**

**ALARME : QUITTER IMMÉDIATEMENT LA ZONE.**

**0 ppm ou aucune alarme ne garantit pas un air sûr.** Suivre la procédure du site. Vérifier les capteurs, le test fonctionnel et l'étalonnage.

Aide-mémoire : ne remplace pas la formation ni la procédure d'entrée en espace clos.

MSA : alarmes IDPH : CO 100 ppm Santé Canada : CO CNESST : DIVS

Visuel d'ambiance généré par IA